

Handleplan til hørende legeplads rapport for Regnbuen, 2020

- Foto 2 Rutsjebane, Snublefare.
Der er lagt nyt rullegræs, fyldt op med faldunderlag samt etableret gummibelægning ovenpå græsset marts 2022
- Foto 4 Stort plastrør til at kravle i, fjernelse af efterladenskaber i plastrøret
Der bliver jævnligt fejlet sammen med børnene
- Foto 6,7 Stolper til legetårn, Rutinemæssig vedligehold
Der er foretaget efterspænding af befæstelses elementerne til legeredskaberne
- Foto 8 Træ på legetårn, Korrigerende vedligeholdelse
Der er foretaget udskiftning af beskadigede dele på legeredskabet.
- Foto 9, 10, 11 Skibet, Der er lagt nyt tagpap forår 2021
- Foto 13 Gyngestativ, Der er udskiftet ødelagte gynger
Der er påsat beskyttelse på kæderne hvor børnene holder ved gyngen.
- Foto 14, 15, 16 Tre små gyngedyr, Der er pålagt nyt jord, så underlaget er forsvarligt.
Slidte dele er udskiftet.
- Foto 17, 18, 19 Klatrevæg, Der er udskiftet klatregreb samt vedligeholdt og efterspændt på befæstelseselementer.

Christel Kallesøe

Pædagogisk Leder