

# LEGEPLADSINSPEKTION UDFØRT FOR:

Børnehaven Nørremarken - Mosebo



**Inspektionstype: Hovedinspektion (X)      Driftsinspektion ( )**

(Evt. "Medl. Brancheforeningen for Legepladsinspektører")

Inspektions dato: 03-08-2022

Adresse: Mosevej 78, 6760 Ribe

---

## Indholdsfortegnelse Grundoplysninger:

Rekvirent:	Kunde nr.:	
	Kontaktperson:	Katharina Knudsen
	Tlf.nr.:	
	Mobil:	24595987
	E-mail:	kakn@esbjerg.dk

Inspektionssted:		
	Kontaktperson:	Anna Garde Tobiasen
	Tlf.nr.:	
	Mobil:	24905272
	E-mail:	Ang9@.dk

## Vilkår for inspektionen

Der inspiceres i.h.t. den gældende standard DS/EN 1176:2008 / DS/EN1176: 2018 (Obs. se note)	
Der inspiceres i.h.t. gældende standard på installationstidspunktet (DS/EN 1176:1999 eller 2008)	
Redskaber der er installeret før 1999 inspiceres efter DS/EN 1176:1999 eller i henhold aftale	
Der er etableret logbog med hændelser for legepladsen og dens indretning!	
Stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol af rådangreb foretages efter skøn	
Demontering af skjulte sliddele (lejer, led, mv.) foretages efter skøn	
<b>OBS:</b> Ved inspektion af bålhytter, shelters og andre serviceanlæg uden reference til DS/EN 1176, udføres inspektionen på Inspektørens egne erfaringer og skøn.	
<b>OBS:</b> Følgende referencer er aftalt for øvrige installationer:(Se 1176-1 Pkt. 1 Emne)	
<b>Obs: Standarderne 1176: Del 10/Ret.1:2009 er under revision, men stadig gældende.</b>	<b>Del</b>
<b>1176 Del 11: 26/8-2014 er fortsat gældende (Revisionsstatus ukendt p.t.)</b>	

Gennemgangen af legeredskaberne er fortaget, i forhold til ovenstående vilkår. Resultatet af inspektionen kan ses på de efterfølgende sider, hvor legeredskaberne i tekst og billeder er gennemgået.

## Oversigt over legeredskaberne på legepladsen:



Redskab: Klatrenet                      Årgang:  
 Producent:  
 Er redskabet mærket: Nej  
 Emne 1: Er der registreret fejl / mangler: Ja



Redskab: Legehest                      Årgang: 2021  
 Producent: Rudeco  
 Er redskabet mærket: Ja  
 Emne 2: Er der registreret fejl / mangler: Nej





Redskab: Legehest                      Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 3: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Leghus                      Årgang: 2021  
Producent: Guldborg  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 4: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Bænk  
*Ikke omfattet af DS/EN 1176*  
Emne 5:



Redskab: Gynge Årgang: 2014  
Producent: Rejstrup Savværk  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 6: Er der registreret fejl / mangler: Nej

Sideskift **Oversigt over redskaberne som er på legepladsen - fortsat:**



Redskab: Gynge Årgang: 2014  
Producent: Rejstrup Savværk  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 7: Er der registreret fejl / mangler: Ja



Redskab: Legeredskab                      Årgang: 2014  
Producent: Egen produktion  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 8: Er der registreret fejl / mangler: Ja





Redskab: Balancebom                      Årgang: 2008/2016  
 Producent: Egen produktion  
 Er redskabet mærket: Ja  
 Emne 9: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legehus                              Årgang: 2014  
 Producent: Egen produktion  
 Er redskabet mærket: Ja  
 Emne 10: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legehus                              Årgang: 2014  
 Producent: Egen produktion  
 Er redskabet mærket: Ja  
 Emne 11: Er der registreret fejl / mangler: Ja



Redskab: Legehus                              Årgang: 2014  
 Producent: Egen produktion  
 Er redskabet mærket: Ja  
 Emne 12: Er der registreret fejl / mangler: Ja




## Oversigt over redskaberne som er på legepladsen - fortsat:




<input type="checkbox"/> Redskab: Legehus                              Årgang: Producent: Egen produktion Er redskabet mærket: Ja Emne 13: Er der registreret fejl / mangler: Ja	<input type="checkbox"/> Redskab: Kolbøttestænger                      Årgang: Producent: Er redskabet mærket: Nej Emne 14: Er der registreret fejl / mangler: Ja
<input type="checkbox"/> Redskab: Tunnel Årgang: 2000 Producent: Egen produktion Er redskabet mærket: Nej Emne 15: Er der registreret fejl / mangler: Nej	<input type="checkbox"/> Redskab: Rutsjebane                              Årgang: 2008 Producent: Hags Er redskabet mærket: Ja Emne 16: Er der registreret fejl / mangler: Ja
<input type="checkbox"/> Redskab: Pæle/Solsejl                              Årgang: 2017 Producent: JRJ Ribe Er redskabet mærket: Ja Emne 17: Er der registreret fejl / mangler: Nej	<input type="checkbox"/> Redskab: Bænk  <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 18:




### Sideskift

<input type="checkbox"/> Redskab: Bænk  <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 19: Er der registreret fejl / mangler: Ja	<input type="checkbox"/> Redskab: Sandkasse med solsejl Årgang: 2017  <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 20:
<input type="checkbox"/> Redskab: Bænk	<input type="checkbox"/> Redskab: Balancenet                              Årgang: 2011




<p><i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 21:</p>	<p>Producent: Cado Er redskabet mærket: Ja Emne 22: Er der registreret fejl / mangler: Nej</p>
<p>Redskab: Balance klodser      Årgang: Producent: Er redskabet mærket: Nej Emne 23: Er der registreret fejl / mangler: Ja</p>	<p>Redskab: Balance bom      Årgang:2011 Producent: CADO Er redskabet mærket: Ja Emne 24: Er der registreret fejl / mangler: Ja</p>
<p>Redskab: Tunnel Årgang: 2011 Producent: Cado Er redskabet mærket: Ja Emne 25: Er der registreret fejl / mangler: Nej</p>	<p>Redskab: Klatretrænet      Årgang: 2011 Producent: CADO Er redskabet mærket: Ja Emne 26: Er der registreret fejl / mangler: Nej</p>
<p>Redskab: Balancebom      Årgang: 2011 Producent: Cado Er redskabet mærket: Ja Emne 27: Er der registreret fejl / mangler: Nej</p>	<p>Redskab: Madpakke hus <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 28:</p>
<p>Redskab: Bordbænk set <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 29:</p>	<p>Redskab: Bænk <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 30:</p>
<p>Redskab: Legebord <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 31:</p>	<p>Redskab: Legebord <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 32:</p>
<p>Redskab: Bordbænk set <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 33:</p>	<p>Redskab: Legebord <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 34:</p>
<p>Redskab: Bordbænk set <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 35:</p>	<p>Redskab: Legebord <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 36:</p>
<p>Redskab: Legebord <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 37:</p>	<p>Redskab: Bordbænk set <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 38:</p>
<p>Redskab: Bordbænk set <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 39:</p>	<p>Redskab: Bordbænk set <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 40:</p>
<p>Redskab: Bordbænk set <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 41:</p>	<p>Redskab: Bordbænk set <i>Ikke omfattet af DS/EN 1176</i> Emne 42:</p>




	<p>Redskabet er inspiceret iht. følgende:</p> <table border="1" data-bbox="791 293 1426 685"> <tr><td>DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.</td><td>X</td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 2: Gynger.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 6: Vipper.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 7: Insp. &amp; Vedligehold</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.</td><td>X</td></tr> <tr><td>DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.</td><td>X</td></tr> <tr><td>Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger</td><td></td></tr> <tr><td>Andet:</td><td></td></tr> </table>	DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X	DS/EN 1176 Del 2: Gynger.		DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.		DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.		DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.		DS/EN 1176 Del 6: Vipper.		DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold		DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.		DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.	X	DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.	X	Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger		Andet:	
DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X																								
DS/EN 1176 Del 2: Gynger.																									
DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.																									
DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.																									
DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.																									
DS/EN 1176 Del 6: Vipper.																									
DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold																									
DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.																									
DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.	X																								
DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.	X																								
Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger																									
Andet:																									
<p>Emne 1:</p>																									
	<p>DS/EN 1176-1 punkt 7.1</p> <p><b>Identifikation af redskaber</b></p> <p>Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbar og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Producentens eller den autoriserede repræsentants navn og adresse.</li> <li>b. Redskabets identifikation og fremstillings år</li> <li>c. Den Europæisk Standard nummer og udgivelsesår</li> </ul>																								
<p>Billede 1:</p>																									
	<p>Redskabet er inspiceret iht. følgende:</p> <table border="1" data-bbox="791 1328 1426 1720"> <tr><td>DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.</td><td>X</td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 2: Gynger.</td><td>X</td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 6: Vipper.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 7: Insp. &amp; Vedligehold</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.</td><td>X</td></tr> <tr><td>Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger</td><td></td></tr> <tr><td>Andet:</td><td></td></tr> </table>	DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X	DS/EN 1176 Del 2: Gynger.	X	DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.		DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.		DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.		DS/EN 1176 Del 6: Vipper.		DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold		DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.		DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.		DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.	X	Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger		Andet:	
DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X																								
DS/EN 1176 Del 2: Gynger.	X																								
DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.																									
DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.																									
DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.																									
DS/EN 1176 Del 6: Vipper.																									
DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold																									
DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.																									
DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.																									
DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.	X																								
Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger																									
Andet:																									
<p>Emne 7:</p>																									




	<p>DS/EN 1176-7 punkt 8.2.7 c)</p> <p><b>Korrigerende vedligeholdelse</b></p> <p>Vedligeholdelsen bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller genetablering af nødvendigt sikkerhedsniveau for legepladsredskabet og underlag</p> <p>Udskiftning af slidte eller defekte dele (Råd)</p>																								
<p>Billede 1:</p>																									
	<p>Redskabet er inspiceret iht. følgende:</p> <table border="1" data-bbox="794 797 1426 1191"> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 2: Gynger.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 6: Vipper.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 7: Insp. &amp; Vedligehold</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andet:</td> <td></td> </tr> </table>	DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X	DS/EN 1176 Del 2: Gynger.		DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.		DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.		DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.		DS/EN 1176 Del 6: Vipper.		DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold		DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.		DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.		DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.		Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger		Andet:	
DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X																								
DS/EN 1176 Del 2: Gynger.																									
DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.																									
DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.																									
DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.																									
DS/EN 1176 Del 6: Vipper.																									
DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold																									
DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.																									
DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.																									
DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.																									
Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger																									
Andet:																									
<p>Emne 8:</p>																									
	<p>DS/EN 1176-1 punkt 4.2.5</p> <p><b>Redskabets finish</b></p> <p>Der må ikke være nogen udstikkende søm, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede elementer.</p>																								
<p>Billede 1:</p>																									




	<p>DS/EN 1176-7 punkt 8.2.7 c)</p> <p><b>Korrigerende vedligeholdelse</b></p> <p>Vedligeholdelsen bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller genetablering af nødvendigt sikkerhedsniveau for legepladsredskabet og underlag</p> <p>Udskiftning af slidte eller defekte dele (Råd)</p>																								
<p>Billede 2:</p>																									
	<p>Redskabet er inspiceret iht. følgende:</p> <table border="1" data-bbox="794 797 1426 1189"> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 2: Gynger.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 6: Vipper.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 7: Insp. &amp; Vedligehold</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andet:</td> <td></td> </tr> </table>	DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X	DS/EN 1176 Del 2: Gynger.		DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.		DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.		DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.		DS/EN 1176 Del 6: Vipper.		DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold		DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.		DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.		DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.		Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger		Andet:	
DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X																								
DS/EN 1176 Del 2: Gynger.																									
DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.																									
DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.																									
DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.																									
DS/EN 1176 Del 6: Vipper.																									
DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold																									
DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.																									
DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.																									
DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.																									
Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger																									
Andet:																									
<p>Emne 11:</p>																									
	<p>DS/EN 1176-7 punkt 8.2.7 c)</p> <p><b>Korrigerende vedligeholdelse</b></p> <p>Vedligeholdelsen bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller genetablering af nødvendigt sikkerhedsniveau for legepladsredskabet og underlag</p> <p>Udskiftning af slidte eller defekte dele (Råd)</p>																								
<p>Billede 1:</p>																									






	<p>Redskabet er inspiceret iht. følgende:</p> <table border="1" data-bbox="791 293 1426 685"> <tr><td>DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.</td><td>X</td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 2: Gynger.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 6: Vipper.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 7: Insp. &amp; Vedligehold</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.</td><td></td></tr> <tr><td>Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger</td><td></td></tr> <tr><td>Andet:</td><td></td></tr> </table>	DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X	DS/EN 1176 Del 2: Gynger.		DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.		DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.		DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.		DS/EN 1176 Del 6: Vipper.		DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold		DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.		DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.		DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.		Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger		Andet:	
DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X																								
DS/EN 1176 Del 2: Gynger.																									
DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.																									
DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.																									
DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.																									
DS/EN 1176 Del 6: Vipper.																									
DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold																									
DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.																									
DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.																									
DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.																									
Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger																									
Andet:																									
Emne 12:																									
	<p>DS/EN 1176-7 punkt 8.2.7 d)</p> <p><b>Korrigerende vedligeholdelse</b></p> <p>Vedligeholdelsen bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller genetablering af nødvendigt sikkerhedsniveau for legepladsredskabet og underlag.</p> <p>Udskiftning af defekte bærende komponenter.</p>																								
Billede 1:																									
	<p>Redskabet er inspiceret iht. følgende:</p> <table border="1" data-bbox="791 1328 1426 1720"> <tr><td>DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.</td><td>X</td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 2: Gynger.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 6: Vipper.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 7: Insp. &amp; Vedligehold</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.</td><td></td></tr> <tr><td>Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger</td><td></td></tr> <tr><td>Andet:</td><td></td></tr> </table>	DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X	DS/EN 1176 Del 2: Gynger.		DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.		DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.		DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.		DS/EN 1176 Del 6: Vipper.		DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold		DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.		DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.		DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.		Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger		Andet:	
DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X																								
DS/EN 1176 Del 2: Gynger.																									
DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.																									
DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.																									
DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.																									
DS/EN 1176 Del 6: Vipper.																									
DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold																									
DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.																									
DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.																									
DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.																									
Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger																									
Andet:																									
Emne 13:																									


	<p>DS/EN 1176-7 punkt 8.2.7 c)</p> <p><b>Korrigerende vedligeholdelse</b></p> <p>Vedligeholdelsen bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller genetablering af nødvendigt sikkerhedsniveau for legepladsredskabet og underlag</p> <p>Udskiftning af slidte eller defekte dele (Råd)</p>																								
<p>Billede 1:</p> 	<p>DS/EN 1176-7 punkt 8.2.7 c)</p> <p><b>Korrigerende vedligeholdelse</b></p> <p>Vedligeholdelsen bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller genetablering af nødvendigt sikkerhedsniveau for legepladsredskabet og underlag</p> <p>Udskiftning af slidte eller defekte dele (Råd)</p>																								
<p>Billede 2:</p> 	<p>. Redskabet er inspiceret iht. følgende:</p> <table border="1" data-bbox="794 1305 1426 1697"> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 2: Gynger.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 6: Vipper.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 7: Insp. &amp; Vedligehold</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andet:</td> <td></td> </tr> </table>	DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X	DS/EN 1176 Del 2: Gynger.		DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.		DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.		DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.		DS/EN 1176 Del 6: Vipper.		DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold		DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.		DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.		DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.		Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger		Andet:	
DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X																								
DS/EN 1176 Del 2: Gynger.																									
DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.																									
DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.																									
DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.																									
DS/EN 1176 Del 6: Vipper.																									
DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold																									
DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.																									
DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.																									
DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.																									
Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger																									
Andet:																									
<p>Emne 14:</p>																									

	<p>DS/EN 1176-1 punkt 7.1</p> <p><b>Identifikation af redskaber</b></p> <p>Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbar og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Producentens eller den autoriserede repræsentants navn og adresse.</li> <li>b. Redskabets identifikation og fremstillings år</li> <li>c. Den Europæisk Standard nummer og udgivelsesår</li> </ul>																								
<p>Billede 1:</p> 	<p>. Redskabet er inspiceret iht. følgende:</p> <table border="1" data-bbox="794 797 1426 1191"> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 2: Gynger.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 6: Vipper.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 7: Insp. &amp; Vedligehold</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatretet.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andet:</td> <td></td> </tr> </table>	DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X	DS/EN 1176 Del 2: Gynger.		DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.	X	DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.		DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.		DS/EN 1176 Del 6: Vipper.		DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold		DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.		DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatretet.		DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.	X	Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger		Andet:	
DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X																								
DS/EN 1176 Del 2: Gynger.																									
DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.	X																								
DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.																									
DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.																									
DS/EN 1176 Del 6: Vipper.																									
DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold																									
DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.																									
DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatretet.																									
DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.	X																								
Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger																									
Andet:																									
<p>Billede 1:</p> 	<p>DS/EN 1176-1 punkt 4.2.8.6</p> <p><b>Beskyttelse mod skader som følge af andre typer bevægelse</b></p> <p>Rummet i, på eller omkring redskabet, der kan optages af brugeren, må ikke indeholde forhindringer, som brugeren ikke forventer og som kan forårsage skader, hvis brugeren rammer dem</p> <p>Snublefare</p>																								
<p>Billede 1:</p>																									

	<p>Redskabet er inspiceret iht. følgende:</p> <table border="1" data-bbox="791 293 1426 685"> <tr><td>DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.</td><td>X</td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 2: Gynger.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 6: Vipper.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 7: Insp. &amp; Vedligehold</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.</td><td></td></tr> <tr><td>Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger</td><td></td></tr> <tr><td>Andet:</td><td></td></tr> </table>	DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X	DS/EN 1176 Del 2: Gynger.		DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.		DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.		DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.		DS/EN 1176 Del 6: Vipper.		DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold		DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.		DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.		DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.		Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger		Andet:	
DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X																								
DS/EN 1176 Del 2: Gynger.																									
DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.																									
DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.																									
DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.																									
DS/EN 1176 Del 6: Vipper.																									
DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold																									
DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.																									
DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.																									
DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.																									
Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger																									
Andet:																									
Emne 19:																									
	<p>DS/EN 1176-7 punkt 8.2.7 c)</p> <p><b>Korrigerende vedligeholdelse</b></p> <p>Vedligeholdelsen bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller genetablering af nødvendigt sikkerhedsniveau for legepladsredskabet og underlag</p> <p>Udskiftning af slidte eller defekte dele (Råd)</p>																								
Billede 1:																									
	<p>Redskabet er inspiceret iht. følgende:</p> <table border="1" data-bbox="791 1321 1426 1713"> <tr><td>DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.</td><td>X</td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 2: Gynger.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 6: Vipper.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 7: Insp. &amp; Vedligehold</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.</td><td></td></tr> <tr><td>DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.</td><td></td></tr> <tr><td>Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger</td><td></td></tr> <tr><td>Andet:</td><td></td></tr> </table>	DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X	DS/EN 1176 Del 2: Gynger.		DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.		DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.		DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.		DS/EN 1176 Del 6: Vipper.		DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold		DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.		DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.		DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.		Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger		Andet:	
DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X																								
DS/EN 1176 Del 2: Gynger.																									
DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.																									
DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.																									
DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.																									
DS/EN 1176 Del 6: Vipper.																									
DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold																									
DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.																									
DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.																									
DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.																									
Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger																									
Andet:																									
Emne 23:																									



	<p>DS/EN 1176-1 punkt 7.1</p> <p><b>Identifikation af redskaber</b></p> <p>Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbar og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Producentens eller den autoriserede repræsentants navn og adresse.</li> <li>b. Redskabets identifikation og fremstillings år</li> <li>c. Den Europæisk Standard nummer og udgivelsesår</li> </ul>																								
<p>Billede 1:</p>																									
	<p>DS/EN 1176-7 punkt 8.2.7 c)</p> <p><b>Korrigerende vedligeholdelse</b></p> <p>Vedligeholdelsen bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller genetablering af nødvendigt sikkerhedsniveau for legepladsredskabet og underlag</p> <p>Udskiftning af slidte eller defekte dele (Råd)</p>																								
<p>Billede 2:</p>																									
	<p>Redskabet er inspiceret iht. følgende:</p> <table border="1" data-bbox="794 1305 1426 1697"> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 2: Gynger.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 6: Vipper.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 7: Insp. &amp; Vedligehold</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andet:</td> <td></td> </tr> </table>	DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X	DS/EN 1176 Del 2: Gynger.		DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.		DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.		DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.		DS/EN 1176 Del 6: Vipper.		DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold		DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.		DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.		DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.		Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger		Andet:	
DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X																								
DS/EN 1176 Del 2: Gynger.																									
DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.																									
DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.																									
DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.																									
DS/EN 1176 Del 6: Vipper.																									
DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold																									
DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.																									
DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatrenet.																									
DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.																									
Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger																									
Andet:																									
<p>Emne 24:</p>																									

 <p>Billede 1:</p>	<p>DS/EN 1176-1 punkt 4.2.5</p> <p><b>Redskabets finish</b></p> <p>Der må ikke være nogen udstikkende søm, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede elementer.</p>
---	--

Inspektionsrapporten: Bilag 1. (Rev. 2.6)

## Vedr. Insp. Rapportering/rådgivning i.f.m Legepladsinspektioner.

Inspektører der certificeres af TÜV SüD, skal i.h.t. betingelserne inspicere, registrere og rapportere evt. afvigelser fra gældende udgaver af DS/EN 1176 og DS/EN 1177: m.v. eller andet aftalt inspektionsgrundlag. (Eks. Standarder der var gældende på produktions- installations tidspunktet) Da der er tale om ikke lovbundne standarder kan conditioner, betingelser og grundlag for inspektion og rapportering naturligvis aftales specifikt i.h.t. lokale forhold. (se endvidere bilag 2 afsnit 3) Insp. Rapporterne skal objektivt afspejle legepladsens og redskabernes status i relation til det aftalte inspektionsgrundlag, der som hovedregel er de gældende standarder på installationstidspunktet. Der skal tilstræbes høj kvalitet m.h.t. indholdet af referencer, billedmateriale og struktur, således at rapporten evt. kan overgives og anvendes af en tredjepart.

Inspektion kan i sagens natur også omfatte produkter fra et firma hvor inspektøren selv har ansættelse, idet denne i de fleste tilfælde har et betydeligt kendskab til egne produkter. Det vigtigt for alle parter, at inspektørerne tilstræber en høj grad af objektivitet og integritet.

Det Generelle Produktsikkerhedsdirektiv kræver at producenterne markedsfører sikre produkter, og såfremt produktet er udført i.h.t. en harmoniseret standard og certificeret af et akkrediteret europæisk testhus opnås en formel formodning om at produktet er sikkert. DS/EN1176 er ikke en harmoniseret standard, men i Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen der træffer afgørelser i konkrete sikkerhedsspørgsmål og styrelsen har bekræftet at man i mangel af en harmoniseret standard, lægger den gældende udgave af DS/EN 1176 til grund for risikovurderinger i.f.m. markedskontrol og i forbindelse med evt. sanktioner udført og indberettet af kommuner. F.eks. i tilfælde hvor et certificeret produkt bliver vurderet at være for farligt at anvende.

### Rådgivning om prioritering m.m.:

Det overordnede ansvar for legepladssikkerheden påhviler alene ejeren af legepladsen. Det er legepladsejerens ansvar at der foretages de nødvendige vurderinger m.h.t. indsats og prioritet. Legepladsejeren må ikke bibringes det indtryk, at der foreligger et lovkrav om opdatering af "gamle" produkter til de nyeste standarder på området som f.eks. DS/EN 1176: 2008 Del.1-11. EU's Generelle Produktsikkerhedsdirektiv, Artikel 2, anfører at "muligheden for at skabe større sikkerhed eller for at skaffe andre, mindre farlige produkter er ikke tilstrækkelig grund til at betragte et produkt som værende farligt". "En Lada er ikke farlig fordi en Volvo er mere sikker." Legepladsejeren kan således have et behov for rådgivning m.h.t. den risikovurdering af registrerede afvigelserne, som kommunerne blev opfordret til af ministeren for Familie-og Forbruger- anliggender i November 2006, for at kunne træffe rimelige beslutninger om nødvendige tiltag.

Af juridiske og forsikringsmæssige årsager er det vigtigt at der skelnes mellem inspektion og rapportering, som jo udgør en del af personcertificeringen, og evt. efterfølgende rådgivning om prioritering af de

opgaver, som skønnes nødvendige for at opnå den ønskede sikkerhed efter devisen at ressourcerne der anvendes for at fjerne en given risici skal afbalanceres i.f.t. den fundne risiko.  
Dette sikres bedst med en risikovurdering.

Såfremt TÜV certificerede inspektører påtager sig sådanne opgaver skal det understreges, at evt. udfærdigelse af en rådgivningsrapport er certificeringsmyndigheden uvedkommende og finder sted under den certificerede inspektørs eget rådgiveransvar.

24/5-2020

Soc. Pæd. Mogens T. Jensen,  
Legestafetten

Sideskift

Inspektionsrapporten: Bilag 2: (Rev. 3.1)

### **Information til rekvirenten af Inspektionsrapporten:**

Med inspektionen og modtagelsen af en inspektionsrapport, er det første skridt taget i bestræbelserne på at gøre legepladsen til et rimeligt sikkert sted hvor børnene kan søge og få de udfordringer der hjælper dem til at erhverve vigtige kompetencer, ikke blot fysisk, men også socialt, intellektuelt og emotionelt.

Reviderede udgaver af 1176 standarden indeholder nu vigtige argumenter for en bedre forståelse af balancen mellem legeværdi og sikkerhed. (se DS/EN1176 Indledning samt pkt 1: Emne)

En inspektion kan medføre, at der for flere inspicerede redskaber, anskaffet og installeret før ultimo Maj 2009, vil blive registreret afvigelser i.f.t. den reviderede DS/EN 1176: 2017 m.v.

Disse afvigelser betyder ikke at redskaber udført og installeret i.h.t. den tidligere udgave af 1176 (1998/2008) pludselig er blevet farlige. Vurderingen heraf bør finde sted baseret på en konkret risikovurdering og i.h.t. evt. konkrete/lokale aftaler vedr. grundlaget for inspektionen.

Inspektionsrapporten vil derfor, baseret på mærkning og andre synlige forhold, registrere de tilfælde hvor redskaber ikke er i overensstemmelse med den seneste revision af DS/EN 1176 men klart fremstår som værende i overensstemmelse med gældende standard på installationstidspunktet.

Bem: Der er ikke foretaget tekniske test i.h.t DS/EN 1176, ligesom der ikke er foretaget tekniske afprøvninger der fordrer specielt udstyr / procedurer (ex. kalibrerede vægte o.lign.)

Risikovurdering og prioritering af de nødvendige udbedringer bør således vurderes særskilt fra inspektionsrapporten. Selvom den TÜV certificerede inspektør besidder dokumenterede og opdaterede kompetencer der kan anvendes i denne proces, er det dog kun inspektion, registrering og rapportering der er dækket af TÜV certificeringen.

Der er generelt ikke tale om at ændringer i.f.m. revision af frivillige standarder har tilbagevirkende kraft, men ansvaret er uforandret hos legepladsejeren, som man forventer er opmærksom på evt. nye krav, baseret på ny viden/teknik og med afgørende sikkerhedsmæssig betydning.

#### **Det kan anbefales at der fokuseres på især følgende:**

- Annoraksnorefang på rutschebaner, hustage brandmandsstænger samt karruseller.
- Halsklemfælder
- Hovedklemfælder.

(til grund for vurderingen kan lægges, at der ikke foreligger dokumentation for problemer med redskaber i overensstemmelse med tidligere standarder f.eks. DS 2342 / DIN 7926 / DS/EN 1176: 99 / 2008)

***Opgradering i.h.t ovenstående krav i senest udgivne standard anbefales uanset produktets alder, idet der er tale om krav med afgørende betydning for sikkerheden.***

Obs: Baseret på risikovurdering anbefales dog opgradering uanset produktets alder, hvor afvigelsen fra DS/EN 1176 vedr. hovedklemfælder forefindes i direkte forlængelse af en legeplade.

- Vinkler  $\leq 60^\circ$  i nedadgående retning (især i.f.m. frirum / "tvungne bevægelser".)

- Fingerklemfælder (kun i.f.m. frirum /”tvungne bevægelser”/faldrum og stødområder.
- Manglende faldværn / sideafskærmninger.
- Underlagets egnethed som faldunderlag i.h.t. DS\_EN 1177\_2018+AC\_2019 og DS\_EN 1176: 2017 Del 1

24/5-2020

Soc. Pæd. Mogens Tom Jensen

Legestafetten

### Obs. Vedr. Standardernes publiceringsdatoer:

Principielt har standarder ikke tilbagevirkende kraft, og derfor kan den enkelte standards nøjagtige publiceringsdato have betydning for hvilke krav der ligger til grund for inspektionen.

De specifikke publiceringsdatoer fremgår af hver enkelt standard.

For de delstandarder der endnu ikke er revideret/udgivet gælder det, at de tidligere udgaver fortsætter uændret indtil nye reviderede udgaver udgives!

DS/EN 1176: 2008 (1. udgave)	Beskrivelse:	Publiceringsdato:
Del 1:	Gen. Sikkerhedskrav: Legeredskaber og Underlag	12. April 2008
Del 2:	Gynger	23. Marts 2009
Del 3:	Rutsjebaner	23. Marts 2009
Del 4:	Svævebaner	23. Marts 2009
Del 5:	Karruseller	22. April 2009
Del 6:	Vipper	13 Maj 2009
Del 7:	Installation, Vedligehold, Inspektion	4 December 2008
Del 10:	Fuldstændigt lukkede legeredskaber	22. April 2009
Del 11:	Tredimensionelle klatretet	22. April 2009
DS/EN 1177	Stødabsorberende underlag-bestemmelse af faldhøjde	1. Maj 2008

DS/EN 1176: 2017 (1. udgave)	Beskrivelse:	Publiceringsdato:
Del 1:	Gen. Sikkerhedskrav: Legeredskaber og Underlag	24/10 - 2017
Del 2:	Gynger	24/10 – 2017*
	Ændret med	+ AC:2019
Del 3:	Rutsjebaner	24/10 - 2017
Del 4:	Svævebaner	15/1 - 2019
Del 5:	Karruseller	10 Sept. 2019*
	Revideret	09.10-2019
Del 6:	Vipper	15/1 – 2019*
	Ændret med	+ AC 2019
Del 7:	Installation, Vedligehold, Inspektion	4 December – 2008*
	Revideret	14.04-2020



Del 10:	Fuldstændigt lukkede legeredskaber	22 April - 2009
Del 11:	Tredimensionelle klatrenet	26/8 - 2014
DS/EN 1177	Stødabsorberende underlag-bestemmelse af faldhøjde	15/1 - 2019

**\*Obs: Ovennævnte datoer refererer til standarder oversat og udgivet på dansk per 22/7-2021**

Mogens T. Jensen  
Legestafetten

## Definitioner / Ordforklaringer:

Definitioner: DS/EN 1176:1 pkt. 3.7

### Faldrum:

Rum i, på eller rundt omkring et redskab, der optages af en bruger, som falder ned fra en højre liggende del af redskabet (se DS/EN 1176:1 Fig.1)

Faldrummet begynder ved den fri faldhøjde. (se DS/EN 1176:1 Pkt.3.7 Faldrum)

Der må ikke være genstande i faldrummet, som kan forvolde skade på brugeren, hvis de rammes fra en faldhøjde på mere end 60 cm. (tidl. Note 1)

(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse af brugere i faldrummet)

### Frirum:

Rum i, på eller rundt omkring et redskab, der optages af en bruger, som er i færd med at udføre en bevægelse forårsaget af redskabet (fx rutsje, gyngesving, vippe).

### Hovedklemfælde:

Åbning imellem 8,9 cm og 23 cm, hvis underste kant er mere end 60 cm over terræn/ståflade.

En sådan åbning kan udgøre en risiko, idet brugerens ben og krop kan passere, mens hovedet ikke kan.

Åbningerne testes i.h.t. DS/EN 1176: 1 Annex D.2.1 med prøvedorn C svarende til barnets krop og prøvedorn D som svarer til barnets hoved.

(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals)

### Snorefang:

Åbninger, vinkler som kan udgøre en risiko for at f.eks. hættesnore, kan hænge fast mens resten af kroppen er i bevægelse. I.h.t. Del 1\_4.2.7.3 Note, er "Snoretesten" er begrænset til frirummet.

(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj)

### Fingerklemfælde:

Åbninger på mellem 8 og 25 mm, placeret i "frirummet" (tvungne bevægelser) eller åbninger i "faldrummet" og hvis nederste kant er mere end 100 cm over niveau / ståflade.

Her er risiko for at brugeren kan få fingrene i klemme.

(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre)

## Indsæt evt. kopi af dit certifikat: